



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

GIS

معاونت بهره برداری و توسعه آب - معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و آب بدون درآمد - دفتر آمار و فناوری اطلاعات

گروه سیستم های اطلاعات جغرافیایی

ویرایش سوم (مطابق با ابلاغیه استاندارد شرکت مهندسی آبفا کشور) - خرداد ۹۹

دستورالعمل تهیه نقشه ازبیلت

در راستای پیاده سازی و اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شرکت آب و فاضلاب قزوین وابلاعیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شماره ۱۰۱۸۶/۱۰۰/۹۸/۰۵/۲۳ مورخ ۱۳۹۸ با عنوان استاندارد شرح خدمات برداشت اطلاعات و تهیه نقشه چون ساخت، لازم است پیمانکاران مجری پس از انجام عملیات اجرایی اقدام به تهیه نقشه های ازبیلت نمایند. تهیه و تولید نقشه های فوق مستلزم انجام عملیات نقشه برداری شامل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی ابنيه، خطوط شبکه آب و فاضلاب با حداکثر خطای ۱۰ (ده) سانتی متر برای x و y و حداکثر خطای ۵ (پنج) سانتی متر برای Z می باشد. لذا پیمانکاران ملزم به رعایت موارد ذیل می باشند:

۱. نحوه برداشت اطلاعات با GPS/ایستگاهی مولتی فر کانسه (GNSS) در پیوست شماره ۱ این دستورالعمل تعیین شده است.

۲. پیمانکار موظف به تکمیل فایل با فرمت mdb (تحویلی به امور شهرستان ها) و همچنین پرینت نقشه ترسیم شده به همراه پرینت اطلاعات توصیفی در نرم افزار ARC GIS 10.2 می باشد. فایل mdb تکمیل شده همراه با فایل CSV (فرمت GPS) در یک حلقه سی دی که با ماژیک بر روی آن شماره قرارداد، نام شهر، نام پیمانکار حک شده است، به همراه نقشه و اطلاعات توصیفی پرینت شده، ممهور به تیم نقشه برداری به واحد GIS تحویل گردد.

۳. پیمانکار موظف است پرینت جداول اطلاعات توصیفی فرمت mdb و همچنین ترسیم ازبیلت دستی مطابق پیوست شماره ۲ (که در آن وصلی به شبکه قدیم مشخص شده و بدون جدول اطلاعات توصیفی است) را پس از تایید ناظرو مهر پیمانکار تحویل واحد GIS نماید.

۴. پیمانکار باید فایل اتوکد با فرمت dwg را تهیه و به واحد GIS و دفتر فنی ستاد شرکت و یا اداره مهندسی و بهره برداری امورات تابعه شرکت تحویل نماید.

۵. ازبیلتها در صورتی توسط ناظر تایید می گرددند که شامل موارد ذیل باشند:


- ازبیلت مربوطه شامل بیس شهر، شبکه قدیم و شبکه جدید آب باشد که در آن وصلی شبکه جدید به شبکه قدیم توسط پیمانکار مشخص شده است..

• برای ازبیلتها بزرگتر از سایز A4 می باشد ازبیلت اسکن شده نیز ضمیمه گردد (بند ۳ دستورالعمل).

• خط لوله های قدیمی که از مدار خارج شده است، در ازبیلت دستی (پیوست های ۲) مشخص گردد.

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

- اطلاعات موجود در ازیلیت دستی و جدول توصیفی GPS می باشد کاملاً با یکدیگر مطابقت داشته و به تایید ناظر مربوطه رسیده باشد (بند ۳ و ۴).
- نقاطی که می باشد برداشت شوند عبارتند از اتصالات، شیر خط ها، نقاط وصلی به شبکه قدیم و نقاطی که شبکه در آنجا تغییر مسیر می دهد (انحنا). در انحنا های شبکه که بالای ۱۵ درجه باشد باید به صورت سه نقطه (اول ، وسط و انتهای منحنی) برداشت گردد.
- در برداشت شیر خط ها، کلیه شیر خط ها می باشد برداشت شده و همچنین به طور دقیق در ازیلیت دستی پیاده شوند. همچنین یک نقطه که معرف مسیر خط لوله می باشد بایستی برداشت شود.
- تمامی مواردی که درباره برداشت خطوط شبکه آب ذکر گردید باید درمورد شبکه فاضلاب نیز رعایت گردد.
- برداشت کلیه شیر خط ها و منهول ها حتماً از آکس شیر یا مهنوں باشد.
- در خصوص برداشت ابنيه (ساختمان اداری ، مخزن ، اتاقک چاه ، دیوار ، فنس ، ساختمان ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب و...) فقط گوشه های ابنيه برداشت می گردد.
- در برداشت اطلاعات مخزن، اتاقک چاه و ایستگاه پمپاژ حتماً ازیلیت دستی تجهیزات نصب شده در لوله های خروجی (مانند شیرآلات، فلومترها و...) در پیوست شماره ۲ ترسیم و تکمیل گردد.
- در خصوص برداشت مختصات چاه فقط یک نقطه (مرکز چاه) برداشت می گردد.
- برای برداشت خطوط شبکه توزیع آب و فاضلاب پیمانکار می تواند به دو صورت عمل نماید یا بصورت مرحله به مرحله ، ترانشه باز ، اتصالات و شیرآلات برداشت گردد و یا اینکه پیمانکار در زمان اجرای کار بر روی اتصالات و شیرها نماد یا اندکس گذاری نموده و با ثبت ارتفاع آن تا روی زمین طبیعی و ارایه آن به تیم نقشه برداری نسبت به برداشت ازیلیت اقدام نماید.
- در صورت برخورد شبکه آب و فاضلاب با سایر عوارض خدماتی (گاز ، برق ، مخابرات و...) ، محل تقاطع باید برداشت گردد.
- در صورتی که قرارداد پیمانکار فقط نصب انشعابات آب و فاضلاب باشد با توجه به اینکه فایل shape GIS شهرهای استان در واحد GIS ستاد موجود می باشد دیگر نیاز به برداشت اطلاعات با GPS نمی باشد تیم نقشه برداری پیمانکار با اخذ نقشه پایه شهرمورد نظر از واحد GIS می باشد با انجام مترکشی نسبت به ملک همسایه(برملک) و همچنین مترکشی از لوله اصلی اقدام به جانمایی کنتور آب یا انشعاب فاضلاب در ملک نماید.(مانند شکل ۱)



شکل ۱ : اندازه گذاری انشعب آب و فاضلاب

۶. مشخصات فایل GPS ارائه شده توسط پیمانکار:

- نرم افزار مورد استفاده برای فایل mdb Arc GIS باید باشد.
- جدول فایل GPS باید مطابق با نمونه ارائه شده (ضمیمه ۱) از سوی واحد GIS باشد.
- کنترل اطلاعات فایل GPS (فرمت CSV) بعهده واحد GIS می باشد و ناظر مقیم در این زمینه مسئولیتی ندارد.

- در صورتیکه برداشت با توتال استیشن انجام گیرد پیمانکار می بایست حداقل دو بنج مارک شناسنامه دار به کار فرما ارایه نماید. ضمناً در مسافت‌های طولانی scale factor نیز باید رعایت گردد. در صورتیکه در منطقه مورد نظر بنج مارک سازمان نقشه برداری موجود نباشد وظیفه انتقال و احداث بنج مارک (دستور احدا ثدر پیوست شماره ۱) برعهده تیم نقشه بردار پیمانکار است.

- برداشت از کلیه تأسیسات و تجهیزات بایستی به همراه عکس آن باشد.

7. کنترل صحت اطلاعات در درجه اول بعده پیمانکار می باشد. ناظران مقیم و عالی مسئولیت تأیید صحت و سقم کلیه اطلاعات را دارند که پس از دریافت اطلاعات از پیمانکاران و کنترل آنها ، نقشه و فایل ها را تحويل واحد GIS می نمایند و ناظرین عالی واحد GIS اطلاعات برداشت شده را بصورت تصادفی کنترل خواهند نمود. ناظران مقیم و عالی اجرایی در زمان برداشت اطلاعات با GPS باید در محل پروژه حضور داشته باشد.

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

۸. نقشه بردار پیمانکار موظف است طی برداشت عوارض نسبت به تدقیق نقشه های شهری و روستایی محدوده پرشده اقدام نماید. این موارد در نقشه های دریافتی از کارفرما که ممکن است بدون مختصات بوده و یا حتی در برخی موارد نقشه ها دچار چرخش و تغییر بزرگنمایی شده اند، الزامی است.
۹. مسئولیت کلیه مراحل برداشت بر عهده پیمانکار اجرایی می باشد.
۱۰. در پروژه هایی مانند ایستگاههای پمپاژ، مخازن، تصفیه خانه ها و ساختمانهای اداری که دارای نقشه های هیدرومکانیکال، الکتریکال و ابینه هستند پیمانکار موظف است این نقشه ها را بررسی و تغییراتی که در هنگام اجرا انجام شده را بر روی آن اعمال و سپس این نقشه ها را با فرمت DWG به کارفرما تحويل نماید. محوطه این پروژه ها با استناد بر اساس دستورالعمل در محیط GIS به کارفرما تحويل داده شود.
۱۱. در نهایت، صورت وضعیت پیمانکاران پس از ارائه کامل موارد فوق الذکر از طرف ناظرین به واحد GIS، تایید خواهد شد.

ضمیمه ۱

نمونه فرمت جدول اطلاعات توصیفی موجود در فرمت mdb

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به شیر خط ها :

X	Y	Z	DEPTH	KIND	SIZE	MATERIAL	ZONE	STATUS	NAZER	PEYMANKAR
مختصات X	مختصات Y	مختصات Z	عمق	نوع شیر خط	سایز	جنس شیر خط	منطقه	وضعیت شیر خط	نام ناظر مربوطه	نام پیمانکار

مختصات Z.X.Y.بر حسب UTM می باشد.

واحد عمق، متریک است.

ستون KIND حاوی نوع شیر خط است که باید به صورت زیر تکمیل گردد:

- GATE_VALVE: کشویی
- B_VALVE: پروانه ای
- CHECK_VALVE: یکطرفه
- AV_VALVE: شیرهوا
- BO_VALVE: شیر تخلیه
- H_VALVE: شیر آتششانی
- PRV: شیر فشارشکن
- BG_VALVE: شیر فلکه

ستون MATERIAL حاوی جنس شیر می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- BRASS: برنجی
- CI: چدن

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به اتصالات:

X	Y	Z	DEPTH	KIND	SIZE	MATERIAL	ZONE	NAZER	PEYMANKAR
مختصات X	مختصات Y	مختصات Z	عمق	نوع اتصال	سایز	جنس اتصال	منطقه	نام ناظر	نام پیمانکار

مختصات X.Y.Z بر حسب UTM می باشد.

واحد عمق، متریک است.

ستون KIND حاوی نوع شیر خط است که باید به صورت زیر تکمیل گردد:

- TEE: سه راه •
- REDUCER: تبدیل •
- JOINT: وصلی •
- HB: زانو •
- CURVE: انحنا •
- BF: درپوش •
- CROSS: چهارراه •
- CLAMP: کمربند •

ستون MATERIAL حاوی جنس اتصال می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- PE: پلی اتیلن •
- DI: داکتیل •
- ST: فولادی •
- CI: چدن •
- AC: آزبست •

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به شبکه آب:

DEPTH	LENGTH	SIZE	zone	usage	MATERIAL	NAZER	PEYMANKAR
عمق	طول لوله	سایز	منطقه	کاربری	جنس لوله	نام ناظر	نام پیمانکار

واحد عمق، متریک است.

در ستون length، می بایست طول لوله بر حسب متر وارد شود.

ستون سایز شامل قطر لوله می باشد.

ستون MATERIAL حاوی جنس لوله می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- پلی اتیلن: PE
- آزبست: AC
- داکتیل: DI
- پلیکا: PVC
- بتی: RCP
- چدن: CI
- استیل: ST

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات مربوط به منهول :

X	Y	Z	DEPTH	Manhole_type	step	Roghome_kaf	ZONE	Drap۱	Drap۲	Drap۳	NAZER	PEYMANKAR
مختصات X	مختصات Y	رقوم زمین	عمق	منهول تیپ	پله	رقوم کف منهول	منطقه	دراب	دراب	دراب	نام ناظر مربوطه	نام پیمانکار

مختصات Y, X, Z بر حسب UTM می باشد.

ستون Z، حاوی رقوم زمین می باشد.

واحد عمق ، متریک است.

در ستون manhole_type، باید تیپ منهول به صورت ذیل وارد گردد:

(پلی اتیلن) PE

پلی اتیلن پیش ساخته

بتنی پیش ساخته

بتنی درجا

آجری

(جی آر پی) GRP

در ستون Roghome_kaf، رقوم کف منهول وارد می گردد.

برای ستونهای دراب، به هر تعداد که منهول دراب داشته باشد مقدار آن در هر یک از این ستونها وارد می شود.

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات مربوط به شبکه فاضلاب:

SLOPE	LENGTH	SIZE	zone	STATUS	MATERIAL	nazer	peymankar
شیب	طول لوله	سایز	منطقه	وضعیت شبکه	جنس لوله	نام ناظر	نام پیمانکار

در ستون SLOPE، شیب خط لوله وارد می گردد.

ستون LENGTH، حاوی طول لوله بر حسب متر می باشد.

ستون سایز شامل قطر لوله است.

ستون STATUSE، وضعیت شبکه را مشخص می کند بطور پیش فرض می باشد کلمه INACTIVE در آن قید شود.

ستون MATERIAL، جنس لوله را مشخص می کند، این صورت که :

پلی اتیلن: PE

جی آر پی: GRP

بنی: CPS

پیوست شماره ۱ : نحوه برداشت و ترسیم اطلاعات مکانی

الف : برداشت و پیاده سازی خطوط انتقال آب و فاضلاب در محیط GIS و جمع آوری اطلاعات توصیفی آن

- شناسایی مسیر خطوط اصلی انتقال در سطح منطقه
- برداشت مسیر موجود بر اساس موقعیت UTM با استفاده از GPS با حداکثر خطای ۱۰ (ده) سانتیمتر برای X و ۵ (پنج) سانتی متر برای Z به گونه ای که در طول مسیر بر روی محل ترانشه برداشت صورت پذیرد.
- کلیه عوارض شرکت آبفا اعم از شیر خلط ، منهول ، ابنيه ، خطوط آب و فاضلاب ، اتصالات و...، که در منطقه در حالت ترانشه باز نصب می گردند، می بایست توسط GPS با حداکثر خطای ۱۰ (ده) سانتیمتر برای X و ۵ (پنج) سانتی متر برای Z برداشت و بر اساس کد تعریف شده، نقشه ازبیلت مورد نظر در محیط GIS و CAD (به فرمت mdb) به کارفرما تحويل می گردد.
- جهت حذف خطاهای اصولاً رسیدن به دقت لازم و اصلی از سیستم های گیرنده ماهواره ای با دقت بسیار بالا استفاده شود. ترجیح داده میشود که مجری علاوه بر استفاده از سیستم های دقیق از تکنولوژی روز استفاده کند.
- خروجی اندازه ها شامل X-Y-Z (طول -عرض-ارتفاع) در سیستم پروجکشن UTM و سیستم مبنای WGS1984 و همچنین در سیستم مختصات بیضوی WGS1984 به تفکیک تحويل کارفرما گردد.
- در صورتی که دریچه و یا تاسیسات عوارض دیگر دستگاه ها در مسیر ترانشه موجود باشد، میبایست با حداکثر خطای ۱۰ سانتی متر برداشت صورت پذیرد.
- پیاده سازی مسیر موجود بر روی نقشه های موجود
- تهیه پلات از ازبیلت ها جهت کنترل

ب : جمع آوری، برداشت و پیاده سازی شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب در محیط GIS و اتصال اطلاعات توصیفی آن

- پیمایش زمینی به منظور برداشت موقعیت عوارض تحت الارضی شبکه و خطوط انتقال اعم از شیر خلط و دیگر تجهیزات مرئی، با حداکثر خطای مجاز ۱۰ سانتی متر و در سیستم پروجکشن Zone ۳۹N UTMWGS1984

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

- پیاده سازی نقشه های ازیلت و کروکی دستی بر روی نقشه های وضع موجود در حد دقت نقشه های وضع موجود (لازم به ذکر است که اندازه ها بر روی نقشه می باشد منطبق با اندازه ها بر روی ازیلت و کروکی دستی باشد) باشد.
- کلیه اطلاعات توصیفی موجود بر روی نقشه و شناسنامه ها به نقشه ها متصل گردد.
- آمده سازی هندسی اطلاعات جهت ورود به محیط GIS
- در فایلهای تهیه شده نقشه پایه (Built) رعایت موارد ذیل جهت جلوگیری از خطأ و همچنین همگن بودن نقشه ها الزامی می باشد:
- ایجاد NODe

یکی از اشکالات گرافیکی درون فایل ، می تواند ناشی از عدم اتصال دو المان مقابله یکدیگر و عدم وجود Node در محل اتصال باشد. عدم وجود node در محل اتصال خطایی است که توسط برنامه ها قابل شناسایی است و در پاره ای از موارد ، اجرای خودکار برنامه ای رفع این خطأ ، بلا منع است.



- کنترل سر آزاد المان

سر آزاد المان اصولاً می تواند نشانگر خطایی نباشد و طبیعت عارضه طوری باشد که یک یا دو سر آزاد داشته باشد. در برخورد با این مورد، عامل باید آنرا بررسی کرده و در صورت نبودن اشکال در آن ، به بررسی سایر موارد پردازد.



- رفع بهم نرسیدگی و از هم رد شدگی المانها

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی



اشکالات گرافیکی درون فایل، می توانند ناشی از بهم نرسیدگی، از هم رشدگی دو المان مقابل یکدیگر باشد. منظور از بهم نرسیدگی و یا از هم رشدگی در رقومی سازی، عدم انطباق دقیق خطوط در محل برخورد می باشد. این خطا در شکل زیر نشان داده شده است.



رد شدن خطوط از روی یکدیگر خطایی است که توسط برنامه ها قابل شناسایی است و در پاره ای از موارد، اجرای خودکار برنامه ای رفع این خطا، بلا مانع است.

بنابراین با استفاده از ابزار مناسب در نرم افزار مورداستفاده این اشکالات باید رفع گردد. نمونه ای از این اشکالات قبل و بعد از رفع در شکل زیر آورده شده است.

نمونه هایی از اشکالات موجود و حالت تصحیح شده آنها در اشکال نشان داده شده است.



باید دقت نمود که برای شروع پاره خط بعد، حتماً از قابلیت Snap استفاده کرد تا محل اتصال خطوط به صورت دقیق روی هم قرار گیرند. عدم استفاده از Snap در اینجا باعث می‌شود تاباً بزرگنمایی در محل اتصال خطوط مسئله بهم نرسیدگی یا از هم رشدگی وجود داشته باشد. در کل استفاده از Snap برای وصل تمامی عوارض متصل بهم قویاً توصیه می‌گردد.

- یکپارچه کردن Arc ها

اطلاعات مکانی یک شهر باید در یک سیستم پایگاه اطلاعات مکانی یکپارچه نگهداری شوند. لذا باید ملاحظات دیگری را نیز وارد مراحل کاری نمود. در این حالت، عوارض خطی که در دو یا چند برگه نقشه وجود داشته‌اند، باید به یک عارضه تبدیل شده و یکپارچه شوند.

نکته دیگر در این خصوص ایجاد ساختار داده‌های رقومی شده است. دیده می‌شود که برای سادگی کار و سرعت جمع آوری اطلاعات، به ساختار اطلاعات توجهی نمی‌گردد. مثال روشن این مسئله، ایجاد شاخه‌های یک مدل شبکه‌ای مانند شبکه معابر یا انتقال نیرو، است. در این شبکه‌ها، چون تجزیه و تحلیل شاخه‌ها اهمیت فراوانی دارند، وجود ساختار در شاخه‌های آن ضروری است.

با توجه به طبیعت شبکه‌ای بودن بعضی از عوارض، هر خط باید در محل اتصال به خطوط دیگر قطع شود. منظور از شبکه در اینجا، مجموعه‌ای از عوارض خطی متصل به یکدیگر هستند (مانند شبکه جاده‌ها، شبکه کانال‌ها) که تشکیل یک الگوی اتصال یا پیوستگی می‌دهند (در محل اتصال جاده‌ها / کانال‌ها، با وصل محور جاده‌ها / کانال‌ها به یکدیگر). به بیان دیگر باید در محل اتصال خطوط به یکدیگر، ند ایجاد شود.

- حذف خطوط کوچک زائد (Remove the short object)

در پاره‌ای موارد خطوط کوچک نا خواسته‌ای به سبب عدم ویرایش صحیح به خطوط اصلی ایجاد می‌شوند. در این موارد باید به حذف آنها اقدام نمود. معمولاً برنامه‌هایی خودکار جهت حذف این خطوط با معرفی حد آستانه خطأ (و با توجه به نرم افزار مورد استفاده، و مقیاس نقشه) نوشته شده و بکار می‌روند.

- رفع خطوط خود متقاطع (Self Intersecting line)


یک خط بنابر تعریف نباید با خودش تقاطعی داشته باشد. حال برازش اشتباه عامل و یا علل دیگر یک خط با خودش تقاطعی دارد که باید کشف و رفع گردد.

- حذف خطوط تکراری (Remove Duplicate)

حذف Duplication های احتمالی روی لایه هایی که هیچ پردازشی روی آنها انجام نگرفته است.

- حذف Sliver ها و Gap ها

یکی از مکانهای ایجاد خطای مرز مشترک بین درپلیگون که در تشکیل هردوپلیگون سهم دارد، می باشد. یکی از خطهای موجود در مرز مشترک پلی گون ها که برازش رقومی سازی دوباره مرز بین پلیگون ها، پدید می آید گفته می شود. علت ایجاد پدیده Gap و Silver، عدم توافق و تطابق دقیق دو خطی است که در اثر دوباره رقومی سازی مرز مشترک بین پلیگونها، بوجود می آیند. برای اجتناب از این خطای، بهتر است که مرز پلیگون ها تنها یکبار رقومی گردند و بستن پلیگون ها و ایجاد عوارض سطحی را به نرم افزارهای مربوطه و مرحله ویرایش و آماده سازی اطلاعات، واگذار نمود.



- حذف پلیگونهای زائد و پاپونی

برازش pSna نکردن مناسب عامل، اینگونه پلیگونها بوجود آمده که باید با برنامه و یا به روش دستی حذف شوند.

- حذف پلیگونهای تکراری


گاهآ بدون آنکه لایه دیگری را بخواهیم معرفی کنیم پلیگونهایی را تکراری روی هم تولید می کنیم که این امر برازش اشتباه عامل بوده و باید رفع شود.

- عمود و موازی بودن خطوط عوارض

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

عمود نبودن خطوطی که قاعدهاً باید بر هم عمود باشند، موردی است که باید در مورد عوارض عمود بر هم مورد بررسی قرار گیرد(شکل صفحه قبل) . در هنگام رقومی کردن مثلاً دو خط محیط یک قطعه زمین(مشترک) ، برای عدم دقت عامل ، عملاً دو خط بر هم عمود نمی شوند. گاهی عدم دقت عامل در محدوده دقت نقشه است و یا این که خود عارضه دارای خطوط محیطی غیر عمود بر هم می باشد . بسته به نرم افزارهای به کار گرفته شده می توان از روشایی، برای اجتناب از وقوع این خط، استفاده نمود. یکی از این روشها ، تعریف محدودیت زاویه برای نوع عارضه خاص (مثلاً قطعه ملکی) می باشد . به بیان دیگر با استفاده از برنامه موجود می توان برای سیستم پیش فرض داشت که تمام زوایا در عارضه مذبور قائمه هستند. با این قید سیستم با ورود نقاط مربوط به المان های رقومی شده به طور خودکار به تصحیح زوایای ورودی می پردازد.

مسئله موازی نبودن خطوطی که قاعدهاً باید با هم موازی باشند ، نیز تقریباً همان مسئله غیرعمود می باشد . راه حل اجتناب از این خط ، به کارگیری برنامه های خاص است. رفع این خط برای عوارضی انجام می شود که می توان در مورد آنها چنین فرض نمود که توازنی جزء خصیصه های آن عوارض می باشد. بدیهی است که چنین فرضی بر عارضه حاکم نباشد، قاعدهاً خطای ظاهری وجود نداشته ورفع آن نیز بی معنا است.




- کنترل Snap کردن

درست است که Snap نکردن در هنگام رقومی سازی عوارض خطی باعث افزایش سرعت کار می شود.اما در مرحله ویرایش و اصلاح وقت زیادی صرف پیدا کردن این خط و رفع آن می شود. در عمل صرفه در آن است که Snap کردن در هنگام رقومی سازی عوارض ، بخصوص در تقاطع ها، رعایت گردد. البته با به خدمت گرفتن برنامه های کاربردی در بعضی از نرم افزارها می توان تا حدی به صورت خود کار این خط را رفع نمود.

نمونه ای از اشکالات مربوطه به خطاهای ظاهری و شکل رفع شده آنها در شکل نشان داده شده است.

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی



پیوست ۲ - طرح رایانه‌ای کردن نقشه‌های آب - کروکی و اطلاعات لوله گذاری در سطح شهر

* ترسیم کروکی دستی و ثبت اطلاعات توسط پیمانکار اجرایی شرکت انجام گردد.

امضای پیمانکار:	آدرس :	امضای ناظر:	تاریخ اجرا:
لوله	شماره لوله	شماره	شماره اتصال
سایز لوله	سایز	نوع	نوع اتصال
طول لوله		فاصله از نقطه ۱	قطر اصلی
عمق تراشه		فاصله از نقطه ۲	قطر فرعی
فاصله از دیوار			زاویه
از لوله گاز			
از کابل برق			
از کابل تلفن			

پیوست ۲ - طرح رایانه‌ای کردن نقشه‌های فاضلاب - کروکی و اطلاعات لوله گذاری در سطح شهر

** ترسیم کروکی دستی و ثبت اطلاعات توسط پیمانکار اجرایی شرکت انجام گردد.

امضای پیمانکار:	امضای ناظر:	تاریخ اجرا:
آدرس :		
لوله	منهول	اتصالات (زانو، تبدیل سه راهی و)
شماره لوله	شماره منهول	شماره اتصال
سایز لوله	سایز منهول	نوع اتصال
طول لوله	نوع منهول	قطر اصلی
عمق تراشه	فاصله از نقطه ۱	قطر فرعی
فاصله از دیوار	فاصله از نقطه ۲	زاویه
از لوله گاز		
از کابل برق		
از کابل تلفن		